

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx


La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro (Xalapa)

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: 1354435158	Número de póliza: 7993690146	Inciso / Certificado: 054	Placas: 27-AG-17
Marca: Kenworth	Submarca: T660 Tractocamión	Tipo: Vehí	Modelo: 2019 Color: Blanco
Nombre del ajustador: Manolo Gómez MFC	Claves: Todos	Fotos: Todos	Aplica deducible: Sí <input type="checkbox"/> No \$ 5%
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado	Nombre del interesado: BBVA Transporte especializado 968665303. No tax conces.	Celular: 2777999466	Correo electrónico: BBVA Transporte especializado 968665303. No tax conces.
IMPORTANTE Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.			

Daños del siniestro



1. Defensa del.
 2. Soportes de def.
 3. Cofre
 4. Faros
 5. Parrilla
 6. Espejo
 7. Estribo
 8. Radiador
 9. Sist. de escape
 10. Tanque de diesel
 11. Varas de chasis
 12. Eje delantero
 13. Motor
 14. Loderas
 15. Parabrisas
 16. Puerta
 17. Toldo
 18. Cabina
 19. Deflector
 20. Llanta
 21. Rin
 22. Ejes traseros
 23. Suspensión trasera
 24. Quinta rueda
 25. Panel lámina puerta de caja
 26. Bsgrs. puerta, bsgrs y pernos
 27. Plafones
 28. Estribo de caja
 29. Suspensión delantera
 30. Juego de patines
 31. Borda lateral inferior
 32. Post esquina exterior
 33. Concha tapa esquina
 34. Borde lateral superior
 35. Lámina de caja

Daños mecánicos, interiores de cabina y bastidores:

Daños mecánicos (Chasis)

Daños preexistentes

Daños en hojalatería, mecánicos, interiores de cabina y bastidores:

Qualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Datos depósito deducible

Banco: BBVA

Cuenta / Convenio: 617482

Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B

Referencia 2: Deducible

El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller

Corporativo Sancar

Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos)

Corrales varada

Número de pase

Corrales varada 2005 Cor. Victoria Xalapa bte 22 Tejeda 91687

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación.

La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de reparaciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador.

El ajustador **no determina** el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo.

Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Fecha de expedición:

Lugar de expedición:

6/1/2017
Aguascalientes

Firma del ajustador

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Indemnización de daños

Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento, autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

Asignación de taller

Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionaclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.

En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

REV.06

Información importante al reverso.

Centro nacional de atención a clientes

Afectados:

800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

FDDO-389